

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA
ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 54 /2016

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

INDICAMOS, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que estude em conjunto com Diretoria de Obras, a substituição da tampa do bueiro localizada na Rua Manoel Damaso na altura do número 54, em nosso município.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem como principal objetivo a substituição da tampa do bueiro localizado no referido logradouro, tendo em vista que o local possui uma grande circulação de pedestres.

Ademais, salientamos que o mencionado local, se encontra em estado inadequado, uma vez que com a tampa do bueiro quebrada, o tráfego de pedestres fica prejudicado podendo inclusive se tornar um vetor causador de acidentes aos cidadãos Lindoianos.

Neste sentido, se faz de extrema necessidade o atendimento dessa benfeitoria no local, como forma de zelarmos pelo bem estar de nossos queridos cidadãos Lindoianos.

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2016.

Lucimara Godoy do Carmo Generoso.
Lucimara Godoy do Carmo Generoso
Vereadora


Ana Maria Alves dos Santos
Vereadora

Pedro Luís Giovanini
Presidente da Câmara

José Humberto Pietrafesa dos Santos
Vereador

Eduardo Reschioto Pereira
Vereador

Tiago Cunha do Nascimento
Vereador 2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE LINDÓIA
Recebido em 07 / 10 / 2016
Protocolo nº 205 / 2016

SECRETARIA