



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA
ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 110/2014

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

Protocolo Nº 213/2014
Data: 23/07/2014 - Hora: 16:45:52
Remetente: Eduardo Reschioto Pereira

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as providências necessárias, no sentido de adaptar o padrão da entrada de água da rede pública ao Edifício Nossa Senhora das Brotas, localizado na Rua Capitão Benjamim Rodrigues, nº 34, como forma de acabar com a constante falta de água.

JUSTIFICATIVA


A presente proposição tem como principal escopo aumentar a vazão da entrada de água da rede pública, visando acabar com a constante falta de água para os moradores do referido condomínio.

Vale ressaltar, que adaptando o padrão da entrada de água junto ao mencionado edifício solucionará o problema.

Dessa forma, apresento a presente solicitando urgentes providências por parte do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 23 de Julho de 2014.

Eduardo Reschioto Pereira
Vereador(a) 2º Secretário(a)

CÂMARA MUNICIPAL DE LINDÓIA	
INDICAÇÃO	
Encaminha-se ao Executivo	
Lindóia, 28 / 07 / 2014	
	11-
Presidente	